

Матеріально-технічна база
комунального закладу
«Харківська гімназія №169
Харківської міської ради
Харківської області»

Загальна характеристика закладу освіти

- кількість будівель-2/технічний стан - задовільний
- проектна потужність - 1000 осіб, рік забудови - 1992 рік
- фактична кількість дітей – 953
- кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень - 60/
технічний стан - задовільний

1. Аналіз та технічний стан будівель

- Кількість поверхів основної будівлі - 3
- Коридори - 8 (стан задовільний)
- Сходи - 3 (стан задовільний)
- Санвузли – 12(4 потребують ремонту/8 задовільно)
- Харчоблок - 1 (стан задовільний)
- Підсобні приміщення - 7 (4 стан задовільний / 3 потребують капітального ремонту)
- Підвал – 3 (2 стан задовільний / 1 потребує капітального ремонту)
- Медичний кабінет -1(стан не задовільний)
- Навчальні кабінети – 40 (36 стан задовільний / 4 потребують капітального ремонту)
- Спортивні зали – 1 (стан задовільний)
- Хореографічна зала - 1(стан задовільний)
- Бібліотека – 1 (стан не задовільний)

2. Покрівля

- Вид покрівлі основної будівлі – м'яка
- Загальна площа покрівель - 2654м²
- технічний стан - задовільний

3. Загальна характеристика інженерних мереж

- Тепломережа/технічний стан:
водяне опалення від центральної мережі тепlopостачання КП ХТМ (стан задовільний)
- Водопостачання, водовідведення:
централізоване водопостачання міський центральний водопровід, постачання з «Харківводоканал» (стан задовільний). Потребують ремонту 2 каналізаційні люки.

- Електромережа - постачання Харківобленерго, повітряний силовий кабель з напругою 220 Вт (стан задовільний)
- Прилади обліку - технічний стан задовільний - лічильник тепла - Multical (2010 рік введення в експлуатацію)
- лічильник гарячої води - крильчастий КВБ 10 (2006 рік введення в експлуатацію)
- Лічильник холодної води - крильчастий КВБ 2,5 (2008 рік введення в експлуатацію)

4. Загальна характеристика території

- Площа – 4,1551 га
- Площа асфальтобетонного покриття/технічний стан –1758 м², (1263 м² потребує ремонту)
- Огорожа/технічний стан – 270 шт.- (стан задовільний)
- Загальна кількість зелених насаджень - 257 шт. (стан задовільний)
- Контейнери для вивозу сміття/технічний стан – 3 (стан задовільний)
- Освітлення зовнішнє (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) – 19 (стан задовільний)

5. Оснащення приміщень закладу освіти

- Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари) - не забезпечено посудомийною машиною.
- Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) – практичне функціонування забезпечено.
- Господарчий інвентар - забезпечено на 100%, потребує оновлення раз на рік через постійну експлуатацію: щітки – 15 шт., ганчірки для миття полів - 26 шт., ганчірки для миття панелей - 17шт.
- Навчальний заклад (меблі, канцтовари, господарчі товари тощо) - забезпечено на 100%, але враховуючи високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, меблі, миючі засоби, дезінфікуючі засоби потребують постійного поповнення.
- Посуд – забезпечено, але постійно потребує поповнення через високу амортизацію: приблизно раз на рік: чашки – 100шт, тарілки - 100 шт.